


無瞬断切替工事について

「無瞬断切替」とは無瞬断切替盤を用いて、既設UPSの負荷を瞬断・停電無しで新設UPSへ切替える事が可能な切替工法です。無瞬断切替工事の内容を簡略図と共にご説明いたします。

1 電源切替前（既設UPS電源）

既設UPS電源による負荷機器・分電盤への電源供給を行っている状態です。

==== : 既設ケーブル




2 無瞬断切替盤の接続

既設UPS～負荷機器・分電盤間に無瞬断切替盤を介してループ電源供給を構成します。

==== : 既設ケーブル

==== : 仮設ケーブル




3 無瞬断切替⇒新設ケーブル接続⇒仮設ケーブル・無瞬断切替盤撤去

既設UPS電源と新設UPS電源の無瞬断切替を実施します。

==== : 仮設ケーブル

新設UPS～負荷機器・分電盤間の新しいケーブルを接続後、仮設ケーブルを撤去します。

==== : 新設ケーブル



4 電源切替後（新設UPS電源）

新設UPS電源による負荷機器・分電盤への電源供給を行っている状態です。

==== : 新設ケーブル

